

DLI2 系列 LCD 压力数据记录仪



DLI2 系列可以准确记录压力并提供即时的远程读数。大的背光显示的 LCD 和 8 键按钮方便使用，记录当前的数据，并具有记忆功能。DLI2 可以定制测量范围达到 5000PSI。使用按钮和软件，计量单位可以读作 psi, in. Hg, mm Hg, bar, atm, Torr, Pa, kPa, 或 MPa。大容量的存储记忆功能可以存储 260000 个读数。简便的雨 DL700 软件创建永久记录，数据计算以及绘制简单的数据图表。DLI2 可以简单地使用 PC 进行开启或停止，也可以提前六个月设定开始时间。它也可以记录在读书后的特定时间的设置。

Ranges: 0 to 30 psia(g), 0 to 100 psia(g), 0 to 300 psia(g), 0 to 500 psia(g), 0 to 1000 psia, and 0 to 5000 psia depending on the model.

量程: 0 -30 psia(g), 0 - 100 psia(g), 0- 300 psia(g), 0 - 500 psia(g), 0 -1000 psia, 以及 0-5000 psia 取决于不同的型号。

记忆: 262143 个读数

精度: 2% FSR, 0.25% 在 77°F (25°C)

分辨率: 0.002 psi (30 psi), 0.005 psi (100 psi), 0.02 psi (300 psi), 0.05 psi (500 和 1000 psi), 和 0.2 psi (5000 psi)各个型号不同.

采样率: 可选 2s-12 小时

电脑要求: Windows® 95, Windows® 98, Windows® 2000, Windows® ME, Windows NT®, 或 Windows® XP 系统,以及一个 USB 插孔

电源要求: 可更换的 6 碱性 AA 电池, 可选 AC 适配器

电池寿命: 1 年 (接近)

接口: USB 接口

材质: 黑色阳极处理铝外壳/NPT 钢

重量: 40oz(1134g)

证书: CE 认证

选型: 压力单位可自行切换

型号	压力范围
DL12-A08	0 to 30 psia
DL12-G08	0 to 30 psig

DL12-A10	0 to 100 psia
DL12-G10	0 to 100 psig
DL12-A13	0 to 300 psia
DL12-G13	0 to 300 psig
DL12-A14	0 to 500 psia
DL12-G14	0 to 500 psig
DL12-A15	0 to 1000 psia
DL12-A19	0 to 5000 psia